

Hà Nội, ngày 6 tháng 4 năm 2023

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi:

Để phục vụ cho việc sửa chữa bảo dưỡng thay thế phụ tùng cho xe ô tô BKS: 29A- 04288, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương kính đề nghị Quý Công ty cung cấp báo giá một số các phụ tùng và chi phí thay thế sửa chữa cho xe ô tô trên, cụ thể như sau:

- Nhãn hiệu: Toyota Land cruiser
- Năm sản xuất: 2005
- Km đã sử dụng: 478.770 km

STT	TÊN PHỤ TÙNG/VẬT TƯ	Đơn vị tính	Số lượng
1	Thanh chống nắp ca rô	Cái	02

Lưu ý:

- Đơn vị tham gia chào giá phải có đầy đủ điều kiện, giấy phép kinh doanh theo qui định của Nhà nước và là đại lý ủy quyền của hãng Toyota.
- Có xưởng sửa chữa có đủ các điều kiện đảm bảo cho việc sửa chữa bảo dưỡng thay thế phụ tùng xe ô tô (Ưu tiên các sở sửa chữa có bán kính gần Viện trong phạm vi 5km trở lại)
- Phụ tùng thay thế là phụ tùng chính hãng.
- Báo giá phải chào đầy đủ các hạng mục đã nêu trong thư mời chào giá, chi phí nhân công sửa chữa và tất cả các loại thuế, phí, lệ phí có liên quan.
- Thời gian bảo hành theo điều kiện cụ thể.
- Báo giá có hiệu lực: tháng kể từ ngày phát hành.
- Vui lòng đính kèm bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh có đóng dấu của Quý công ty.

Báo giá xin vui lòng gửi về:

- Bộ phận văn thư, Phòng Hành chính, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.
- Địa chỉ: Đường Phạm Văn Bạch, Quận Cầu Giấy, Phường Yên Hòa, Tp Hà Nội.
- Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

Phòng Quản trị,

Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương,

Điện thoại: 0243 7281895 máy lẻ 680, 692.

- Thời hạn gửi báo giá: Trước 16.h ngày 14... tháng 03... năm 2023.

Xin trân trọng cảm ơn!

KT: VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG



Lê Lâm